



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Partyzánské náměstí 2633/7  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

## **Rozhodnutí o majetku určeného k prodeji a přecenění na Reálnou hodnotu**

V souvislosti s Rozhodnutím o nepotřebnosti 5/2021 ze dne 16.4.2021 číslo jednací ZU/08277/2021 níže uvedeného státního majetku podle § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, provedením nabídkového řízení jiným státním institucím na ÚZSVM dle § 15 odst. 2 zákona 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitrorezortní nabídkou dle vyhlášky č. 82/2016, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb., od 1. dubna 2016 a Pokynem MZ pro OSS a SO ze dne 1. 7. 2016 č. j. 43483/2016/OMS, má Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě **záměr prodat** tento majetek podle § 21 a násl. vyhlášky MF ČR č. 62/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro přecenění na reálnou hodnotu dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se u tohoto majetku stanoví cena dle Znaleckého posudku č. 3539/21 ze dne 14. 6. 2021 zpracovaný Ing. Miroslavem Mertou a náklady s ním spojené na částku 18 400,- + 2 770,- Kč.

OV\_DHM\_102138 **Škoda Octavia sedan 6T3 4692** minimální kupní cena **21 170,00 Kč**

rok výroby 2010, pořizovací cena 495 647,00 Kč. VIN: TMBBK61ZXA2073790. Obsah motoru 1798 cm<sup>3</sup>, pneu 195/65 R15. Stav tachometru 221 987 km, palivo BA. TK do 28. 4. 2022.

Stav vozu: Hlava válců má ohnuté sací ventily, prodřená místa pod rozvodovým řetězem, poškozená dosedací plocha + závit pro čep vodící lišty rozvodového řetězu. Kryt rozvodů má prodřená místa od uvolněného rozvodového řetězu. Vodící a napínací lišty rozvodového řetězu nadměrně opotřebené. Rozvodový řetěz – opotřeben a poškozen.

K závadě motoru došlo povolením čepu vodící lišty rozvodového řetězu, po uvolnění čepu došlo k jeho vyšroubování a uvolnění lišty rozvodového řetězu, což způsobilo přenastavení vačkových hřídelí a destrukci hlavy válců včetně ohnutých sacích ventilů, prodřená místa v hlavě válců a poškození dosedací plochy a závitu pro čep vodící lišty. Byla provedena demontáž motoru a jeho části jsou uloženy v kufru vozidla. Vzhledem k výše uvedenému je doporučena výměna motoru včetně výměny chladiče oleje a motor. oleje včetně filtrů. Předpokládána cena opravy je cca 80 000,- Kč.

Celá karoserie je zasažena povrchovou (bodovou) korozí. Jedná se tedy o vozidlo opotřebované, jehož oprava by byla značně neekonomická.

**Za tímto účelem vyhlašuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě výběrové řízení na nejvhodnější nabídku ke koupi, která bude zveřejněna na webových stránkách organizace. Soutěžní lhůta začíná 1. 7. 2021 a končí 11. 7. 2021.**


Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení prodeje bez udání důvodů. Účastníci výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18-ti let i právnické osoby.

Nabídky lze podat pouze osobně na podatelnu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě nebo poštou v zalepené obálce označené heslem „**Prodej automobilu**“ a nápisem „**Neotevírat**“. Rozhodující je datum podání - razítko pošty.

Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení je nabízená výše kupní ceny uvedená číselně i slovně v Kč, u fyzické osoby - jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, podpis, u podnikatele - název, adresa sídla a IČ, podpis, u právníkové osoby - obchodní název, adresa sídla a IČ, statutárního zástupce, podpis.

Nebude-li nabídka obsahovat všechny požadované součásti, má vyhlášovatel právo tuto nabídku z hodnocení vyřadit.

V Ostravě dne 28. 6. 2021



**Ing. Eduard Ježo**  
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě